

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13248104

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/08/2026		26006672	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DÉFAILLANCES MAJEURES : 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P068A, P0562 DÉFAILLANCES MINEURES : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD, ARG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/06/2026 : 37098km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
25/10/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GG-631-WZ (F)		14/06/2022	14/06/2022		
Marque		Désignation commerciale			
SKODA		KAROQ			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
TMBJR7NU2NC202066		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10SKDVP0564329		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
37656					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GG-631-WZ

CT : 25/10/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : TMBJR7NU2NC202066

N° d'imprimé : ZA13248104

S031Z123
26006672
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.4m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	14%		4%		
Forces verticales	806daN		523daN		
Frein de service					
Force de freinage:	300daN	270daN	203daN	189daN	
Déséquilibre (<20%):	10%		7%		
Force de freinage (efficacité):	300daN	270daN	203daN	189daN	
Taux d'efficacité global (=58%):			72%		
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.002					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-2.4%			