PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA13761883 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 16/10/2025 25008299 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES: Contrôle impossible des émissions à l'échappement 15/12/2025 **DEFAILLANCES MINEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 8.2.12.e.1. ÉMISSIONS GAZEUSES: Connexion impossible sans Contre-visite dysfonctionnement du témoin OBD IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S031Z123 N° D'AGRÉMENT : (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel: 05.61.42.27.81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031F1384 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GF-658-DQ (F) 11/03/2022 11/03/2022 Margue Désignation commerciale CAPTUR E-TECH HYBRID RENAULT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1RJB00368406542 Type/CNIT Énergie M10RENVPD881390 EΗ Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT G D G 97219 Ripage (-8 à +8m/km)+8.4m/kmDissymétrie suspension (=30%) 1% 0% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 839daN 582daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 314daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 312daN 219daN 210daN 5% Déséquilibre (<20%): 1% Force de freinage (efficacité): 314daN 312daN 219daN 210daN

Taux d'efficacité global (=58%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Taux d'efficacité (=18%): 21%

-1.3%

-1.0%

Frein de stationnement

GF-658-DQ
CT: 15/12/2025

N° d'agrément: S031Z123
N° de série: VF1RJB00368406542

N° d'imprimé :za13761883

S031Z123 25008299 XXXXXXX