

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15016096**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/06/2026	26005130

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

24/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

**(9) RAISON SOCIALE :** AUTO CONTROLE 31

**(3) COORDONNÉES :** ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE  
Tel : 05.61.42.27.81

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) :** L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. **RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) :** Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)  
8.2.12.d.1. **ÉMISSIONS GAZEUSES :** Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P12F3, P166C

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
03/03/2026 : 79451km

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

**(2) Immatriculation et pays** Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

GE-104-BF (F) 10/01/2022 10/01/2022

Marque Désignation commerciale

DS DS 7 CROSSBACK

**(1) N° dans la série du type (VIN)** **(5) Catégorie internationale** Genre

VR1J4DGZUMY539924 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10CPFVP000F976 EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

83456

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.4m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	5%		5%	
<b>Forces verticales</b>	1007daN		830daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	381daN	373daN	297daN	269daN
Déséquilibre (<20%):	3%		10%	
Force de freinage (efficacité):	381daN	373daN	297daN	269daN
Taux d'efficacité global (=58%):	71%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.016				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-0.3%	-0.8%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-0.9%	-0.9%		

GE-104-BF

CT

24/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VR1J4DGZUMY539924

N° d'imprimé : ZA15016096

S031Z123  
26005130  
XXXXXXX