PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13976222 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 24/11/2025 25009332 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie 23/01/2026 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE affectée) (Ģ) 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des Contre-visite blessures (AVG) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau (AV) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: Panneau ou (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE élément endommagé (ARD) Tel: 05.61.42.27.81 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/07/2021: 109552km / 22/07/2023: 139093km / 02/09/2025: 164633km / (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FL-330-CA (F) 24/10/2019 07/02/2014 Margue Désignation commerciale OPFI CORSA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0L0SDL08E6023036 Type/CNIT Énergie M10PELVP2138202 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 166366 Ripage (-8 à +8m/km)-8.8m/km 2% 4% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 680daN 446daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 150daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 225daN 222daN 170daN Déséquilibre (<20%): 2% 12% Force de freinage (efficacité): 225daN 222daN 170daN 150daN

Taux d'efficacité global (=58%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

CO ralenti (=0.3): 0.1 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.05 - Lambda

-1.0%

Frein de stationnement

(0.97 à 1.03): 1.01

Emissions à l'échappement

68%

Taux d'efficacité (=18%): 21%

-1.4%

FL-330-CA
CT: 23/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: WOLOSDLOBE6023036

N° d'imprimé :ZA13976222

\$031Z123 25009332 XXXXXXX