TAIRE CONTRULL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000178550

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE 25/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2578550

Contrôle volontaire Partiel

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation N° Immatriculation Date d'immatriculation GH-941-QA (F) 01/08/2022 21/07/2022 Genre Type Marque

M10VWGVPY18E011 VOLKSWAGEN N° dans la série du type

WVWZZZCDZNW146064 GO

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

4676

GOLF

Energie

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

TAIDE CONTROL

7 - AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

ONTAIRE CONTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE

1 - 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT G D -8.1m/km Ripage (-8 à +8m/km)Dissymétrie suspension (=30%) 3% 3% Forces verticales 900daN 531daN

Frein de service Force de freinage: 291daN 280daN Déséquilibre (<20%): 4% Force de freinage (efficacité): 291daN 280daN

Taux d'efficacité global (=58%): 63% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20%

166daN

166daN

165d

165d

1%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.2% -2.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.1% -2.3%