



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636283223


NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 29/09/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25086776
--	---	--

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
---	---	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 28/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : 5013S227 (9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN (3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIIGNANE
--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 013S1363 SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays DD-567-TD (F)	Date d'immatriculation 03/11/2020	Date de 1^{ère} mise en circulation 07/03/2014
Marque RENAULT	Désignation commerciale MEGANE	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1BZ110650442009	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10RENV3228707	Énergie ES	
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 138607

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____ N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : _____

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.15.d.2. CABLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse, ARD.
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD.
4.5.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARD.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD,ARD,ARG.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), G.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptré défectueux ou endommagé, ARG.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,ARG.
8.2.12.e.1. EMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
25/02/2020 : 82840km / 29/10/2020 : 89593km / 15/11/2022 : 98145km / 21/11/2024 : 127004km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km):		-0.1m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		0%		0%
Forces verticales :		846daN		514daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	285daN	278daN	161daN	172daN
Déséquilibre (<20%):		3%		7%
Forces de freinage (efficacité) :	285daN	278daN	161daN	172daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	65%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-4.0%	-2.3%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%):	-4.0%	-4.0%		