

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619359**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/04/2026	26003366

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances critiques

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

21/04/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

**(9) RAISON SOCIALE :** AUTO CONTROLE 31

**(3) COORDONNÉES :** ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE  
Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CE-588-ZH (F)	26/05/2014	04/09/2007
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	XSARA PICASSO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7CH9HZC25975093	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
MCT5306L1863	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

287639

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : \_\_\_\_\_

CE-588-ZH

CT : 21/04/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7CH9HZC25975093

N° d'imprimé : ZA14619359

S031Z123  
 26003366  
 XXXXXXXX

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES CRITIQUES :**

4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne (G, D, C)

8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable (AVG)

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G, D)

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVD)

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG, AVD)

6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées (AVG)

6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AR)

7.12.1.d.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement

7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DEFAILLANCES MINEURES :**

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION :

**Attention il existe une suite à cette page du procès verbal**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		8%	
Forces verticales	811daN		490daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	291daN	272daN	171daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	7%		3%	
Force de freinage (efficacité):	291daN	272daN	171daN	175daN
Taux d'efficacité global (=50%):	69%			
<b>Frein de stationnement</b>				
Taux d'efficacité (=18%):	19%			
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-4.0%	-4.0%		

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619360**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/04/2026	26003366

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
<b>Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA14619359</b>

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
21/04/2026

Manque d'étanchéité  
 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)  
 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (D)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, D, ARD, AVD)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD)  
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)  
 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 10/06/2020 : 227075km / 10/07/2020 : 227548km / 16/06/2022 : 243210km / 16/07/2024 : 267135km

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

**Attention ce procès verbal contient 2 pages**

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CE-588-ZH (F) 26/05/2014 04/09/2007
Marque Désignation commerciale
CITROEN XSARA PICASSO
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF7CH9HZC25975093 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MCT5306L1863 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
287639

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		8%	
Forces verticales	811daN		490daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	291daN	272daN	171daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	7%		3%	
Force de freinage (efficacité):	291daN	272daN	171daN	175daN
Taux d'efficacité global (=50%):	69%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-4.0%	-4.0%		

XXXXXXXXXXXX

CT

CT: XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé :ZA14619360

S031Z123  
26003366  
XXXXXXXX