PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13762030 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 21/10/2025 25008442 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 6.2.7.a.3. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise 21/10/2025 **DEFAILLANCES MAJEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) Contre-visite 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTÌONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D, G) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.5.2.a.1. ŘÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS: Mauvaise attache des amortisseurs au (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS châssis ou à l'essieu (AVD, AVG) 31700 BEAUZELLE 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG, AVD) 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique Tel: 05.61.42.27.81 une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0300 N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés SIGNATURE: lors des contrôles techniques précédents non réalisé IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CB-658-YA (F) 07/03/2012 24/02/2012 Margue Désignation commerciale RENAULT **TWINGO** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1CNJ10546821692 Type/CNIT Énergie M10RENVP009W620 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

61416

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

S031Z123

25008442

XXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CB-658-YA

21/10/2025

N° d'agrément :

S0317123

N° de série : VF1CNJ10546821692

N° d'imprimé :za13762030

ARRIERE AVANT D G D G Ripage (-8 à +8m/km)+0.3m/km1% 0% Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales 628daN 345daN

Frein de service

Force de freinage: 228daN 213daN 126daN 122daN Déséquilibre (<20%): 7% 4%

Taux d'efficacité (=18%): 22%

Force de freinage (efficacité): 228daN 213daN 126daN 122daN Taux d'efficacité global (=58%): 70%

Frein de stationnement Emissions à l'échappement

CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda: 1.002

-0 7% -1 8% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)