

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14393267

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/07/2026		26006111	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AR, ARD, AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/03/2022 : 57531km / 07/07/2023 : 66010km / 03/07/2025 : 108986km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/07/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
ER-253-TK (F)		26/07/2023	31/10/2017		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		108			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF3PSCFBCHR160591		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10PGTVP056K275		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
131613					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

ER-253-TK
CT : 29/07/2028
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : VF3PSCFBCHR160591
N° d'imprimé : ZA14393267

S031Z123
26006111
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		7%	
Forces verticales	554daN		352daN	
Frein de service				
Force de freinage:	195daN	185daN	125daN	116daN
Déséquilibre (<20%):	6%		8%	
Force de freinage (efficacité):	195daN	185daN	125daN	116daN
Taux d'efficacité global (=58%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.004				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.7%	-1.0%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-1.1%		