

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE69
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636373702

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																								
Contrôle technique périodique	16/10/2025	25035969																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillance(s) critique(s) 2.1.3.a.3. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation, AVD.																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARG. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD. 6.1.7.e.2. TRANSMISSION : Arbre de transmission endommagé ou déformé, AVD. 7.1.2.b.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension, AVG.																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD. 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, AVD. 5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVG,AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,ARD. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARG. 6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires), AVG. 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/10/2018 : 76758km / 11/09/2019 : 87650km / 08/09/2020 : 96852km / 08/09/2021 : 107986km / 30/08/2022 : 118821km / 26/09/2023 : 131274km / 03/11/2023 : 132238km / 10/02/2025 : 146197km / 12/09/2025 : 153947km /																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S013S485																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN ST VICTORET																																																																										
(3) COORDONNÉES : Tél. : 0442889964 3/10 AV de l'Europe 13700 MARIGNANE																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 013S1061 SIGNATURE : 																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BV-456-QQ (F) 03/11/2014 28/09/2011 Marque Désignation commerciale RENAULT KANGOO																																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FW1BC545858559 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N10RENT0034825 GO																																																																										
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 154101																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																										
DATE :																																																																										
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																										
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">-1.5m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">859daN</td><td colspan="2">603daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>335daN</td><td>364daN</td><td>208daN</td><td>215daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">8%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>335daN</td><td>364daN</td><td>208daN</td><td>215daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td colspan="2">76%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (1.00m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-0.3%</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.5m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		4%		Forces verticales :	859daN		603daN		Frein de service :					Forces de freinage :	335daN	364daN	208daN	215daN	Déséquilibre (<20%):	8%		4%		Forces de freinage (efficacité) :	335daN	364daN	208daN	215daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	76%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%					Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (1.00m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)			-0.3%	
	AVANT		ARRIERE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.5m/Km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		4%																																																																							
Forces verticales :	859daN		603daN																																																																							
Frein de service :																																																																										
Forces de freinage :	335daN	364daN	208daN	215daN																																																																						
Déséquilibre (<20%):	8%		4%																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	335daN	364daN	208daN	215daN																																																																						
Taux d'efficacité (≥ 50%):	76%																																																																									
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%																																																																										
Emissions à l'échappement :																																																																										
Opacité des fumées (1.00m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																										
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)			-0.3%																																																																							