N° d'imprimé : **ZA14613910**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/04/2026	26003084

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FL-246-VY (F)	22/09/2020	26/11/2019

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	KONA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KMHK3811ALU421190	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP002P729	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

74014

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES CRITIQUES :

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVD)

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
04/12/2023 : 53571km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		5%	
Forces verticales	787daN		527daN	
Frein de service				
Force de freinage:	294daN	273daN	188daN	196daN
Déséquilibre (<20%):	8%		5%	
Force de freinage (efficacité):	294daN	273daN	188daN	196daN
Taux d'efficacité global (=58%):	72%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (=0.3): 0.16 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.13 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.018

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.4%	+0.0%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.3%	-3.3%

FL-246-VY

CT : 10/04/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : KMHK3811ALU421190

N° d'imprimé : **ZA14613910**

S031Z123
26003084
XXXXXXX