


ALLIANCE EXPERTS

143 Boulevard Pasteur
13730 SAINT VICTORET
Tél: 04.42.130.240 Fax: 04.42.49.26.09
contact@alliance-experts.com
www.alliance-experts.com

Rapport d'expertise du 03/12/2024

Estimation du préjudice selon la valeur du véhicule

N° Police :
N° Sinistre : PRIVE
N° Rapport : AE24089950
WAN : FR90 230 569 312
N° Mission :
en date du : 24/10/2024
Code GTA : OPAR
Nom société : PARTICULIER
Code expert : 13480
Code VE : 003179-VE



Véhicule : FB486VN vérifiée

CITROEN / Berlingo (7) du 04.15
1.6 BLUEHDI 100 M CLUB, Camionnette < 3t5
3 place(s), 5 CV, 81898 km relevé
FOURGON, Blanc Clair (Opaque vernis)
Type mines : 7BBHY6 Énergie : Gazole
N° de série : VF77BBHY6JJ674620 vérifié
CNIT : N10CTRCT057F620
Date du certif. : 15/11/2018 Formule :
1^{ère} mise circu. : 15/11/2018 Date d'achat. : 15/11/2018
Validité du CT : Travaux le :
Etat géné : Non précisé
Usure des pneus : Avg: 30% Avd: 100%
Arg1: 60% Ard1: 60%

Lieu d'expertise : Réparateur

Date : 25/10/2024 (Avant travaux)
Personnes prés. : RAO François (Expert)

Dommmages : Forces de la nature - inondation

Dégâts choc n°1 Légère : ensemble

Pièces présentées :

Copie de la carte grise;

Procédure VE : Non Date d'info. :

Techniquement réparable : Oui

Observations :

DOMMAGES HORS SINISTRE SUR BOUCLIER AR.,
PORTE ARD., PORTE ARG. DOMMAGES HORS
SINISTRE SUR BOUCLIER AV., AILE AVD., PORTE
AVD.

VEHICULE IMMERGE AVEC ENTREE D'EAU DANS
L'HABITACLE.

HAUTEUR RELEVÉE INFÉRIEUR AUX ASSISES.

Evaluation par différence des valeurs :

	Montant HT	Montant TTC
Valeur d'achat		
VRADE	7 980,00 €	9 576,00 €
Estimation de la réparation	7 380,37 €	8 856,44 €

Economiquement réparable : Oui

Date ordre enlèvement: / /

TVA déductible : Oui (Utilitaires)

Accord assuré :

Accord réparateur :

Durée nécessaire au remplacement

Durée nécessaire au déplacement

ALLIANCE EXPERTS

143 Boulevard Pasteur
13730 SAINT VICTORET
Tél: 04.42.130.240 Fax: 04.42.49.26.09
contact@alliance-experts.com
www.alliance-experts.com

Rapport d'expertise du 03/12/2024

Estimation du préjudice selon la valeur du véhicule

N° Police :

N° Sinistre : PRIVE

N° Rapport : AE24089950

WAN : FR90 230 569 312

N° Mission :


en date du : 24/10/2024

Code GTA : OPAR

Nom société : PARTICULIER

Code expert : 13480

Code VE : 003179-VE



Détail choc 1 :

Poste	Nb h	Taux hor.	Prix base	Remise	Vét.	Mont HT	Mont TVA	Mont TTC
Tôlerie T1 / MO 1	9,30	83,00 €	771,90 €			771,90 €	154,38 €	926,28 €
Tôlerie T2 / MO 2	4,00	83,00 €	332,00 €			332,00 €	66,40 €	398,40 €
Tôlerie T3 / MO 3	1,00	88,00 €	88,00 €			88,00 €	17,60 €	105,60 €
Pièces de rechange						6 188,47 €	1 237,69 €	7 426,16 €
TOTAL réparation :						7 380,37 €	1 476,07 €	8 856,44 €
TOTAL global:						7 380,37 €	1 476,07 €	8 856,44 €

Opérations effectuées :

Op.	Désignation	Qté	Prix unit.	Prix base	Rem.	Vét.	Mont HT	Mont TVA	Mont TTC	PC
E	VERROU CEINTURE AVD.	1	103,13 €	103,13 €		0,00%	103,13 €	20,63 €	123,76 €	
E	CEINT.SECURITE AVG.	1	425,08 €	425,08 €		0,00%	425,08 €	85,02 €	510,10 €	
E	CEINT.SECURITE AVD.	1	407,44 €	407,44 €		0,00%	407,44 €	81,49 €	488,93 €	
E	CEINT.SECU.CENT.AV.	1	329,96 €	329,96 €		0,00%	329,96 €	65,99 €	395,95 €	
E	VERR.CEINT.CENT.AV.	1	103,13 €	103,13 €		0,00%	103,13 €	20,63 €	123,76 €	
E	INSONORISANT TUNNEL	1	215,21 €	215,21 €		0,00%	215,21 €	43,04 €	258,25 €	
E	CAPTEUR ESP	1	569,09 €	569,09 €		0,00%	569,09 €	113,82 €	682,91 €	
E	BLOC HYDRAULIQUE ABS	1	1 092,26 €	1 092,26 €		0,00%	1 092,26 €	218,45 €	1 310,71 €	
E	CALCUL.AIRB/PRETENS.	1	442,27 €	442,27 €		0,00%	442,27 €	88,45 €	530,72 €	
E	POMPE HYDRAULIQUE	1	1 325,14 €	1 325,14 €		0,00%	1 325,14 €	265,03 €	1 590,17 €	
E	FAISCEAU INTERIEUR	1	993,24 €	993,24 €		0,00%	993,24 €	198,65 €	1 191,89 €	
E	AVERTISSEUR	1	82,52 €	82,52 €		0,00%	82,52 €	16,50 €	99,02 €	
E	ERD	1	5,00 €	5,00 €		0,00%	5,00 €	1,00 €	6,00 €	
E	FONGIBLES	1	5,00 €	5,00 €		0,00%	5,00 €	1,00 €	6,00 €	
E	NETTOYAGE INTERIEUR	1	90,00 €	90,00 €		0,00%	90,00 €	18,00 €	108,00 €	
N	BOUCLIER AV. DEP/RE									
N	PARE-BOUE AILE AVG.									
N	ENJOLIVEUR BAS CAISS									
N	ENJOLIVEUR BAS CAISS									
N	ENJOLIVEUR BAS CAISS									
N	GARNITURE G.COFFRE									
N	GARNITURE D.COFFRE									
N	SERRURE CEINTURE AVD									
N	SIEGE AV.CENT. DEP/									
N	SIEGE AVG. DEP/REPO									
N	SIEGE AVD. DEP/REPO									
N	CEINTURE SECURITE AV									
N	CEINTURE SECURITE AV									
N	CEINTURE SECURITE CE									
N	PLANCHE BORD DEP/RE									
N	CARTER CHAUFFAGE DE									
N	TAPIS SOL AVG. DEP/									
N	TAPIS SOL AVD. DEP/									
N	FAISCEAU INTERIEUR									
N	ELECTROPOMPE DEP/RE									
N	BOITIER AIRBAG DEP/									
N	CAPTEUR DSC DEP/REP									
N	BLOC HYDRAULIQUE ABS									
N	ROUE AVG. DEP/REPOS									
N	ROUE AVD. DEP/REPOS									
P	FONCTIONNEMENT AIRBA									

E = Remplacement, FO = Forfait, I = Redressage, L = Peinture seule, M = Marbre, N = Dépose repose, P = Contrôle,
V = Mesure, A = Port, C = Consigne

Une * après une opération indique une opération de peinture, un - après une consigne indique que celle-ci est déduite


ALLIANCE EXPERTS

143 Boulevard Pasteur
13730 SAINT VICTORET
Tél: 04.42.130.240 Fax: 04.42.49.26.09
contact@alliance-experts.com
www.alliance-experts.com

Rapport d'expertise du 03/12/2024

Estimation du préjudice selon la valeur du véhicule

N° Police :
N° Sinistre : PRIVE
N° Rapport : AE24089950
WAN : FR90 230 569 312
N° Mission :
en date du : 24/10/2024
Code GTA : OPAR
Nom société : PARTICULIER
Code expert : 13480
Code VE : 003179-VE



Un P après une opération indique une opération plastique, un S après une opération indique une opération de sécurité,
Un R après une opération indique une pièce de réemploi