N° D'IMPRIMÉ C70824986

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/07/2026 | 26063331 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**01/09/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AB-807-KF (F) | 24/05/2022 | 20/06/2009 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 308 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF34C5FWC9Y063888 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPE1412V6917 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

163645

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1340 P0313
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 25/07/2019 : / 23/09/2019 : 86649 km / 08/07/2021 : 103795 km / 04/01/2022 : 106681 km / 22/07/2024 : 140608 km / 09/03/2026 : 160190 km / 27/04/2026 : 162191 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 0 % | | 1 % | |
| **Forces verticales** : | 821 daN | | 521 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 265 daN | 262 daN | 172 daN | 181 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 5 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 265 daN | 262 daN | 172 daN | 181 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -1.4 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -1.8 % -0.9 %