



N° D'IMPRIMÉ C68080532

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



481

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059959

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/02/2026

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

BY-240-TC (F) 08/12/2011 08/12/2011

Marque Désignation commerciale

PEUGEOT 107

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3PNCFB488617336 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10PGTVP000W975 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

83485

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse G
6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement ARD
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/07/2018 : 61306 km / 21/09/2020 : 71132 km / 23/09/2022 : 75505 km / 06/10/2022 : 75526 km / 10/09/2024 : 81256 km

AUTOSÉCURITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		9 %			2 %	
Forces verticales :		547 daN			369 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :		150 daN		168 daN	142 daN	132 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	11 %				8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	150 daN		168 daN	142 daN	132 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	64 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.23 %						
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.20 %						
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006						

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 % -0.7 %