PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA60747405 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/11/2025 25004964 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV, AR) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un 13/01/2026 feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les exigences (G) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD) Contre-visite 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNÈMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE sculptures est atteint (AVD) 5.3.2.a.2. AMORTISSEURS: Amortisseur mal fixé (ARG, ARD) S031Z207 N° D'AGRÉMENT : 6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD) 2.1.3.g.1. **ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION** : Capuchon 31150 GRATENTOUR antipoussière endommagé ou détérioré (AVD) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou N° D'AGRÉMENT: 031T1475 à l'essieu (AVG, AVD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion (AV, D, AVG, C, AVD, SIGNATURE: G) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou IDENTIFICATION DU VÉHICULE élément endommagé (AR) Date de 1^{ère} mise en circulation 6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle (C) (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement 868 CGG 31 (F) 28/07/2008 28/07/2008 du témoin OBD Margue Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Désignation commerciale 11/10/2018: 63295km / 10/01/2019: 64448km / 08/01/2020: 693889km / 08/01/2021: 74518km / NISSAN ABSENT 29/12/2021:82411km / 11/04/2023:85997km / 09/04/2024:88903km / / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VWASGFF2481047881 VASP Type/CNIT Énergie **ABSENT** GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 91487 Ripage (-8 à +8m/km)-0.1m/km Dissymétrie suspension (=30%) 10% 2% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 1397daN 1524daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 3% 9%

868 CGG 31
CT: 13/01/2026

N° d'agrément: S031Z207

N° de série: VWASGFF2481047881

N° d'imprimé :za60747405

S031Z207 25004964 XXXXXXX

Forces verticales Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Force de freinage: A17daN 406daN 342daN 314daN 50% Frein de stationnement Foux d'efficacité (=18%): 22% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (1.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4.0% -2.1%