

N° D'IMPRIMÉ C71031776

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	30/07/2026	26063940			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.1.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, D				
N° D'AGRÈMENT : S033C324	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/06/2019 : 108740 km / 04/06/2021 : 127808 km / 20/06/2023 : 143035 km / 17/06/2025 : 162394 km				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 091C0438					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
BK-177-ZB (F)	16/06/2017	25/03/2011			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	DUSTER				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
UU1HSDAC644890270	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10DACVP000C153	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
169301					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.1.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG					
Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, D					
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/06/2019 : 108740 km / 04/06/2021 : 127808 km / 20/06/2023 : 143035 km / 17/06/2025 : 162394 km					
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes					
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIERE
					D
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		+0.0 m/km			
Forces verticales :		824 daN			526 daN
Frein de service					
Forces de freinage :	256 daN	250 daN	176 daN		176 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	256 daN	250 daN	176 daN		176 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.2 m-1	C2:0.12 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.3 %	-2.0 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %	-0.7 %			