

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976076

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/11/2025		25009187	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DÉFAILLANCES MAJEURES : 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DÉFAILLANCES MINEURES : 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/02/2023 : 87104km / 22/01/2025 : 177032km / 19/03/2025 : 182227km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
17/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FD-394-XZ (F)		18/02/2019	18/02/2019		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		508			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VR3FHEHZRKY031428		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10PGTVP071C834		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
204394					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FD-394-XZ

CT : 17/01/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VR3FHEHZRKY031428

N° d'imprimé : ZA13976076

S031Z123
25009187
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-8.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		0%		6%	
Forces verticales		1004daN		611daN	
Frein de service					
Force de freinage:		337daN	354daN	204daN	206daN
Déséquilibre (<20%):		5%		1%	
Force de freinage (efficacité):		337daN	354daN	204daN	206daN
Taux d'efficacité global (=58%):		68%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-1.7%	-2.3%		