

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

121

N° d'imprimé : ZA13976030

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2025	25009145

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DEFAILLANCES MAJEURES :
16/01/2026	3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVD)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD)
Contre-visite	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD, ARG)
N° D'AGRÈMENT : S031Z123	4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31	5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (ARD, AVD)
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD)
Tel : 05.61.42.27.81	6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR, AV)


(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARG)
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352	6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures (D, AR, AV)
SIGNATURE :	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1481, P0380, P1484, P0470
(2) Immatriculation et pays ES-547-PS (F)	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
Date d'immatriculation 09/06/2023	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)
Date de 1ère mise en circulation 08/12/2017	
Marque RENAULT	
Désignation commerciale TRAFIC	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1FL000X58754368	DEFAILLANCES MINEURES :
(5) Catégorie internationale N1	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
Genre CTTE	2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
Type/CNIT N10RENC15001846	3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
Énergie GO	
Document(s) présenté(s)	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
203289	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-9.0m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	15%		31%	
Forces verticales	1126daN		816daN	
Frein de service				
Force de freinage:	410daN	403daN	294daN	318daN
Déséquilibre (<20%):	2%		8%	
Force de freinage (efficacité):	410daN	403daN	294daN	318daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	73%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 23%			
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-3.8%	-1.6%		



N°d'imprimé : ZA13976031

PARAGON - Février 2011