

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13260500

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		25/09/2026		26007365	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DÉFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G) DÉFAILLANCES MINEURES : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
24/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GD-555-QM (F)		17/12/2021	17/12/2021		
Marque		Désignation commerciale			
TESLA		MODEL Y			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
LRWYGCEKXMC148717		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10TSLVP000U735		EL			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
84492					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GD-555-QM CT : 24/11/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : LRWYGCEKXMC148717 N° d'imprimé : ZA13260500					
S031Z123 26007365 XXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-2.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		10%		1%	
Forces verticales		924daN		1015daN	
Frein de service					
Force de freinage:		338daN	344daN	359daN	368daN
Déséquilibre (<20%):		2%		3%	
Force de freinage (efficacité):		338daN	344daN	359daN	368daN
Taux d'efficacité global (=58%):		72%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 31%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		+0.5%	+0.2%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		+1.0%	+1.0%		