

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15015695**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/06/2026	26004740

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
11/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
122 BHM 69 (F) 24/11/2008 24/11/2008
Marque Désignation commerciale
PEUGEOT 207
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF3WA8FSC34634892 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MPE1211T6711 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
72081

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

122 BHM 69

CT : 11/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF3WA8FSC34634892

N° d'imprimé : ZA15015695

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G, D)
 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)
 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur
 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 08/01/2019 : 56904km / 27/07/2021 : 66130km / 14/06/2024 : 69626km / 09/08/2024 : 69951km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		1%	
Forces verticales	738daN		475daN	
Frein de service				
Force de freinage:	266daN	251daN	166daN	176daN
Déséquilibre (<20%):	6%		6%	
Force de freinage (efficacité):	266daN	251daN	166daN	176daN
Taux d'efficacité global (=50%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0.07 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.12 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.054				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.5%	-1.8%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.4%	-2.3%		

S031Z123
26004740
XXXXXXX