



N° D'IMPRIMÉ CV60642421

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

16/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010341

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GK-109-PP (F)
Date d'immatriculation : 18/11/2022
Date de 1^{ère} mise en circulation : 18/11/2022

Marque

SKODA

Désignation commerciale

KAMIQ

N° dans la série du type (VIN)

TMBGR6NW8N3098799

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10SKDVP0460371

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

42766

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	757 daN		475 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	303 daN	285 daN	181 daN	173 daN
Déséquilibre (<20%) :	7 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	285 daN	181 daN	173 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.02 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.01 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
1.010				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %		-1.3 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO