PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15015645**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/06/2026	26004691

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FW-396-LY (F)	14/01/2021	14/01/2021

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RFB00766697852	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVPA790561	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133845

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG, AVD)

DEFAILLANCES MINEURES :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P20FF

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09/01/2025 : 108482km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+2.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		18%	
Forces verticales	878daN		509daN	

Frein de service

Force de freinage:	325daN	330daN	199daN	189daN
Déséquilibre (<20%):	2%		6%	
Force de freinage (efficacité):	325daN	330daN	199daN	189daN
Taux d'efficacité global (=58%):	75%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.28m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.3%	-0.9%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.3%	-3.3%

FW-396-LY

CT : 10/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1RFB00766697852

N° d'imprimé : **ZA15015645**

S031Z123
26004691
XXXXXXX