N° d'imprimé : **ZA13761711**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/10/2025 | 25008132 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EQ-350-YY (F) | 05/03/2024 | 30/09/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUBHY6HY140049 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP0483291 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131578

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD)
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD, AVG)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, ARD)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
14/10/2022 : 94160km / 27/04/2023 : 99301km / 04/03/2024 : 106356km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.5m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 5% | | 7% | |
| **Forces verticales** | 749daN | | 527daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 286daN | 261daN | 188daN | 204daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 8% | |
| Force de freinage (efficacité): | 286daN | 261daN | 188daN | 204daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 73% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 24% | | | |

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: 00.48 - C3: 00.37 - C4: 00.29 -
Moyenne: 0.38

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -0.6% | -0.4% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -1.8% | -1.9% |

**EQ-350-YY**

CT : 08/12/2025

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF3CUBHY6HY140049

N° d'imprimé : **ZA13761711**

S031Z123
25008132
XXXXXXX