

**PROCÈS-VERBAL**  
**DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : **ZA13967651**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																									
Contrôle technique périodique	08/12/2025	25009751																																																									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE																																																											
Défavorable pour défaillances majeures																																																											
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																											
07/02/2026																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																											
Contre-visite																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																											
N° D'AGRÉMENT : S031Z123																																																											
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																											
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																											
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541																																																											
SIGNATURE :																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																											
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																									
GB-797-ZX (F)	26/02/2024	13/03/2009																																																									
Marque	Désignation commerciale																																																										
PEUGEOT	207																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																									
VF3WA8FSC9T013026	M1	VP																																																									
Type/CNIT	Énergie																																																										
MPE1211T6711	ES																																																										
Document(s) présenté(s)																																																											
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																											
167524																																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																											
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																										
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																											
GB-797-ZX																																																											
CT : 07/02/2026																																																											
S031Z123 25009751 XXXXXXX																																																											
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																											
<p><b>DEFAILLANCES MAJEURES :</b></p> <p>3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (C)          4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)          5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD)          6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement          8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZÉEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur          8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)</p>																																																											
<p><b>DEFAILLANCES MINEURES :</b></p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)          6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV, C, AR)          6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)          6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, ARD)</p>																																																											
<p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :          07/07/2023 : 141912km / 21/02/2024 : 144912km / 22/02/2024 : 144916km /</p> <p>Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.</p>																																																											
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">AVANT</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km)</td> <td style="text-align: center;">-4.7m/km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (=30%)</td> <td style="text-align: center;">4%</td> <td style="text-align: center;">6%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales</td> <td style="text-align: center;">733daN</td> <td style="text-align: center;">456daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Force de freinage:</td> <td style="text-align: center;">257daN</td> <td style="text-align: center;">226daN</td> <td style="text-align: center;">172daN</td> <td style="text-align: center;">165daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%):</td> <td style="text-align: center;">13%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td>Force de freinage (efficacité):</td> <td style="text-align: center;">257daN</td> <td style="text-align: center;">226daN</td> <td style="text-align: center;">172daN</td> <td style="text-align: center;">165daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (=50%):</td> <td></td> <td style="text-align: center;">68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Taux d'efficacité (=18%) : 21%</td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (=0.3) : 0.38 - CO ralenti accéléré (=0.2) : 0.45 - Lambda (0.97 à 1.03) : 0.988</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td style="text-align: center;">-1.3%</td> <td style="text-align: center;">-2.2%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td> <td style="text-align: center;">-4.0%</td> <td style="text-align: center;">-4.0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT	ARRIERE	G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-4.7m/km			Dissymétrie suspension (=30%)	4%	6%	Forces verticales	733daN	456daN	Frein de service			Force de freinage:	257daN	226daN	172daN	165daN	Déséquilibre (<20%):	13%		5%	Force de freinage (efficacité):	257daN	226daN	172daN	165daN	Taux d'efficacité global (=50%):		68%		Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%) : 21%	Emissions à l'échappement			CO ralenti (=0.3) : 0.38 - CO ralenti accéléré (=0.2) : 0.45 - Lambda (0.97 à 1.03) : 0.988				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-2.2%		Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%	
	AVANT	ARRIERE																																																									
G	D	G	D																																																								
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.7m/km																																																										
Dissymétrie suspension (=30%)	4%	6%																																																									
Forces verticales	733daN	456daN																																																									
Frein de service																																																											
Force de freinage:	257daN	226daN	172daN	165daN																																																							
Déséquilibre (<20%):	13%		5%																																																								
Force de freinage (efficacité):	257daN	226daN	172daN	165daN																																																							
Taux d'efficacité global (=50%):		68%																																																									
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%) : 21%																																																								
Emissions à l'échappement																																																											
CO ralenti (=0.3) : 0.38 - CO ralenti accéléré (=0.2) : 0.45 - Lambda (0.97 à 1.03) : 0.988																																																											
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-2.2%																																																									
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%																																																									

N° d'agrément :

S031Z123

N° de série :

VF3WA8FSC9T013026

N° d'imprimé : **ZA13967651**