

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000164969

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	23/01/2026	V2664970

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÈMENT : 031Z1352

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

GR-918-RZ (F)

09/10/2023

09/10/2023

Genre

Marque

Type

CTTE

FORD

N10FRDCT450W512

N° dans la série du type

Energie

WF0YXXTTGYPL59545

GO

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

67032

TRANSIT CUSTOM

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE :
500 AVENUE DE GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
<div>DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :</div> <div>1 - 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVG)</div> <div>DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :</div> <div>1 - 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG) 2 - 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 3 - 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4 - 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 5 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 6 - 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR) 7 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, ARG) 8 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD) 9 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)</div>

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-13.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		40%	
Forces verticales	1222daN		686daN	
Frein de service				
Force de freinage:	433daN	444daN	217daN	260daN
Déséquilibre (<20%):	3%		17%	
Force de freinage (efficacité):	433daN	444daN	217daN	260daN
Taux d'efficacité global (=50%):			70%	
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 25%			
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.2%	-1.9%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-0.8%	-1.0%		