

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	13/03/2026	26060897				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G, D 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G, D 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse G, D 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG, ARD, AVD 7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2463 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
12/05/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S033C324						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 091C0438						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays CE-576-TP (F)	Date d'immatriculation 26/01/2026	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 03/05/2012				
Marque TOYOTA	Désignation commerciale YARIS					
(1) N° dans la série du type (VIN) VNKKC3D360A019918	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP				
Type/CNIT M10JT0VP0036131	Énergie GO					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
173792						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
		+5.6 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			4 %	
Forces verticales :		739 daN			388 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	244 daN	258 daN	133 daN		144 daN	
Déséquilibre (<20%) :		6 %			8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	244 daN	258 daN	133 daN		144 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	69 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -0.5 %						