

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14464069

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		11/03/2026		26002206	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DÉFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) DÉFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD, AVD)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
10/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GJ-027-SP (F) 29/09/2022			10/08/2022		
Marque			Désignation commerciale		
DACIA			SANDERO		
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale		Genre
UU1DJF00669143538			M1		VP
Type/CNIT			Énergie		
M10DACVP0024337			ES		
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
21549					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			DATE :		

GJ-027-SP

CT : 10/05/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU1DJF00669143538

N° d'imprimé : ZA14464069

S031Z123
26002206
XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-7.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		25%	
Forces verticales	692daN		421daN	
Frein de service				
Force de freinage:	256daN	243daN	162daN	157daN
Déséquilibre (<20%):	6%		4%	
Force de freinage (efficacité):	256daN	243daN	162daN	157daN
Taux d'efficacité global (=58%):	73%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.16 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.012				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.2%	-1.0%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.1%	-3.8%		