

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE N° DU PROCÈS-VERBAL DATE DU CONTRÔLE Contrôle volontaire total 23/09/2025 25010067 DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

Detaillances milieures .

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des

pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV,

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

1 CHEMIN DE LA GRANGE COORDONNÉES :

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise Date d'immatriculation Immatriculation et pays en circulation GR-231-EC (F) 13/09/2023 13/09/2023

Désignation commerciale Marque

RENAULT CLIO

N° dans la série du type (VIN) Catégorie internationale

Genre

VF1RJA00771033767 M1 VP

> Type/CNIT Énergie M10RENVPE00Z342 EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

11392



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

TAIRL	AVANT	ARRIERE
G Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km	GOLE VOD
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %	1 % CON
Forces verticales :	809 daN	514 daN
Frein de service	LAE CO	Aller Call

189 daN Forces de freinage : 309 daN 323 daN 196 daN 5 % Déséquilibre (<20%): 323 daN 309 daN Forces de freinage (efficacité) : 196 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 76 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :18 %

Émissions à l'échappement

Lambda: 1.016 CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %):-1.4 %