



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C65468434

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	17/09/2025	25056803

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
Défavorable pour défaillances majeures	

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
16/11/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
N° D'AGRÈMENT : S033C324  
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD  
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
N° D'AGRÈMENT : 091C0438  
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays FN-713-AF (F)	Date d'immatriculation 14/01/2020	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 14/01/2020
Marque CITROEN	Désignation commerciale JUMPER	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7YCBNFB12M55857	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10CTRCT0743009	Énergie GO	

Document(s) présenté(s)  
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
130594

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**  
PROCÈS-VERBAL N° :  
DATE :  
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**Défaillances majeures :**  
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG  
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G, D  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD  
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G, D

**Défaillances mineures :**  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562 P2049

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 17/06/2024 : 116618 km / 12/09/2025 : 130592 km



**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.6 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		22 %	
Forces verticales :	1273 daN		852 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	466 daN	506 daN	253 daN	306 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		18 %
Forces de freinage (efficacité) :	466 daN	506 daN	253 daN	306 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	72 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		+1.2 %	