# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002661**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/05/2026 | 26003813 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

06/07/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FJ-335-HD (F) | 02/08/2019 | 02/08/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 CACTUS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF70BYHYJKE530720 | M1 | VASP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP072U393 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

84680

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (AVD, G)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
08/09/2023 : 55242km / 29/08/2025 : 77127km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -2.0m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 3% | | 19% | |
| **Forces verticales** | 742daN | | 441daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 240daN | 222daN | 141daN | 144daN |
| Déséquilibre (<20%): | 8% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 240daN | 222daN | 141daN | 144daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 63% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 20% | | | |

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.4% | -0.3% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -3.7% | % |

**FJ-335-HD**

CT : 06/07/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF70BYHYJKE530720

N° d'imprimé : **ZA15002661**

S031Z123
26003813
XXXXXXX