



N° D'IMPRIMÉ C68080850

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26060334

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
ET-862-EY (F) 26/01/2026 04/01/2018

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

308

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3LPHNZBHS379896

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP0645604

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

096853

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR  
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) ARG  
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, D  
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/01/2022 : 57177 km / 12/01/2024 : 74864 km / 12/01/2026 : 96381 km

as  
AUTOSÉCURITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                    | AVANT     |                                    | ARRIÈRE                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|---------|
|                                                    | G         | D                                  | G                            | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                            | +2.0 m/km |                                    |                              |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                   | 3 %       |                                    | 6 %                          |         |
| Forces verticales :                                | 780 daN   |                                    | 499 daN                      |         |
| Frein de service                                   |           |                                    |                              |         |
| Forces de freinage :                               | 221 daN   | 277 daN                            | 183 daN                      | 119 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                              | 21 %      |                                    | 36 %                         |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                  | 221 daN   | 277 daN                            | 183 daN                      | 119 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) :                 | 62 %      |                                    |                              |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 26 %      |                                    |                              |         |
| Émissions à l'échappement                          |           |                                    |                              |         |
| CO ralenti (≤0.3 %) :                              | 0 %       | CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % | Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016 |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :             | -0.2 %    |                                    | -1.7 %                       |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :       | -0.5 %    |                                    | -0.3 %                       |         |