

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636955178

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	29/10/2025	25087610																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, AVD. 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVD.																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD. 8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/06/2023 : 66557km / 15/07/2025 : 105785km /																																																																												
Contre visite																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÉMENT : S013S227																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																													
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÉMENT : 013S1467 SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FE-450-BX (F) 25/02/2019 25/02/2019																																																																													
Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1R9800362530132 M1 VASP																																																																													
Type/CNIT Énergie M10RENV603N732 GO																																																																													
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 108936																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																												
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 a + 8m/km):</td><td colspan="2">+0.7m/Km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">0%</td><td colspan="2">0%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">813daN</td><td colspan="2">483daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>250daN</td><td>263daN</td><td>163daN</td><td>169daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">5%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>250daN</td><td>263daN</td><td>163daN</td><td>169daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td><td colspan="2">65%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.51m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-3.9%</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-4.0%</td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 a + 8m/km):	+0.7m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		0%		Forces verticales :	813daN		483daN		Frein de service :					Forces de freinage :	250daN	263daN	163daN	169daN	Déséquilibre (<20%):	5%		4%		Forces de freinage (efficacité) :	250daN	263daN	163daN	169daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%					Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.51m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)			-3.9%		Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)			-4.0%	
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 a + 8m/km):	+0.7m/Km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		0%																																																																										
Forces verticales :	813daN		483daN																																																																										
Frein de service :																																																																													
Forces de freinage :	250daN	263daN	163daN	169daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):	5%		4%																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	250daN	263daN	163daN	169daN																																																																									
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%																																																																													
Emissions à l'échappement :																																																																													
Opacité des fumées (0.51m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1																																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)			-3.9%																																																																										
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)			-4.0%																																																																										