Nº d'imprimé: S 636373709

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S485

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN ST VICTORET

(3) COORDONNÉES:

el.: 0442889964 3/10 AV de l'Europe .3700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 01350018 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

GF-891-SE (F) 07/04/2022 07/04/2022

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

NISSAN OASHOAI

(5) Catégorie internationale

(1) N° dans la série du type (VIN)

Genre

SINTAAI12U1081113 Type/CNIT

M1

VP Énergie

M10NSSVP0506538

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

159479

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE 17/10/2025

Nº DU PROCÈS-VERBAL

25035976

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AV,AR.

1.1.13.a.1. GARNITURES OU FEGGET LES STATES : Disque ou tambour légèrement usé, AV, AR.

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, C.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE	
	G	D	G	JUKIE	(1000)
Ripage (-8 à + 8m/km):	+4.3m/Km				D
Dissymétrie suspension (≤30%):		3%			
Forces verticales :	921daN		1%		
Frein de service :				562dal	N
Forces de freinage :	274daN	314daN	215daN		
Déséquilibre (<20%):	13%		2504,7		219daN
Forces de freinage (efficacité) :	274daN	314daN	215daN	2%	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	68%		*34014		219daN

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 28%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.13% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.09% Lambda (0.97 à 1,03) : 1.013

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)

-0.6%

-0.8%