

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé: 7A13586001 NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **AUTO CONTROLE 31** (9) RAISON SOCIALE: ZAC GAROSSOS (3) COORDONNÉES: 31700 BEAUZELLE Tel: 05.61.42.27.81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 031Z1541 N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE: **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DR-087-AH (F) 29/09/2023 14/05/2003 Marque Désignation commerciale PEUGFOT 307 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF33CRHYB83012623 VP Type/CNIT MPE5202MV730 Énergie

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

06/11/2025

25008938

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

#### **DEFAILLANCES MAJEURES:**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVD, AVG)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD)

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV)

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)

: Source lumineuse défectueuse (AVG)

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEU) DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante

: visibilité fortement réduite (ARG)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à

l'échappement

#### **DEFAILLANCES MINEURES:**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR, AV)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G, ARG, ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières.

serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD, ARG, AVD) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR)

8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

368670

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

ARRIERE D Ripage (-8 à +8m/km)-2.3m/km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Dissymétrie suspension (≤30%)

3% 822daN 523daN

Forces verticales Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%):

232daN 257daN 169daN 182daN 10% 8%

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%):


232daN 257daN 169daN 182daN 62%

Frein de stationnement

Taux d'efficacité (≥18%): 20%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

% -2 3% -1.7% -1.2%



GO

D

3%



# **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13586001

Attention ce procès verbal contient 2 pages

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/05/2020 : 310228km / 01/06/2021 : 318450km / 30/07/2021 : 319585km / 24/05/2023 : 335053km / 13/07/2023 : 336388km / 22/07/2025 : 364745km / /

N°d'imprimé: ZA13586002

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 06/11/2025 25008938 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

du témoin OBD

#### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

#### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

**AUTO CONTROLE 31** 

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1541

SIGNATURE:

#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DR-087-AH (F) 29/09/2023 14/05/2003 Marque Désignation commerciale PEUGE01 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF33CRHYB83012623 VP

Type/CNIT MPE5202MV730

Énergie GO

#### Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

368670

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8m/km) -2.3m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 3% 3% Forces verticales 822daN 523daN

Frein de service Force de freinage:

Déséquilibre (<20%):

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%): 232daN 257daN 169daN 182daN 10% 8% 232daN 257daN 169daN 182daN

62%

-2.3%

-1.2%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 20%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) % Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.7%

