

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE64
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636955564

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25087991

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, AVD.
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD, AVG.
 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD.

4.5.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARG.

4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARD.

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG, AVD, ARD.

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV, AR.

6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, AVG.

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures, ARD.

8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1491 P148F P1490 P15B9 P0183 P242C

8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG, AVD.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG.

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG, ARD, AVD, ARG.

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AV, AVD, AVG.

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

FT-101-EC (F)

23/12/2024

05/10/2020

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF1WF000665324900

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10RENCTA769110

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153338

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km):

+7.3m/Km

Dissymétrie suspension (≤30%):

1%

16%

Forces verticales :

935daN

592daN

Frein de service :

280daN

300daN

186daN

199daN

7%

Forces de freinage :

7%

7%

Déséquilibre (<20%):

280daN

300daN

186daN

199daN

Forces de freinage (efficacité) :

63%

199daN

Taux d'efficacité (≥ 50%):

63%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%

+1.5%

+1.9%

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE62
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636955565

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25087991

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

6.1.1.d.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure du berceau, AVG,AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,ARD,D.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05/11/2024 : 140938km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013S1363

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

FT-101-EC (F)

23/12/2024

Date de 1^{ère} mise en circulation

05/10/2020

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1WF000665324900

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10RENCTA769110

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

15338

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT	ARRIERE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km):		+7.3m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		1%		16%
Forces verticales :		935daN		592daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	280daN		300daN	186daN
Déséquilibre ($< 20\%$):		7%		7%
Forces de freinage (efficacité) :	280daN		300daN	186daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	63%			199daN
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	18%			
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	+1.5%		+1.9%	

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé : S636955565