



RENAULT KANGOO VU²

Immatriculation	GR-811-BM
VIN	VF1RFK00871177383
Kilométrage	151 549
Première immatriculation	06/09/2023
Couleur carrosserie	Blanc

APERÇU DES COÛTS

Pièce	Type de dommage	Méthode de réparation	Prix de pièce / Forfait	Heures de travail de réparation	Heures de travail peintures	Autres heures de travail	Montant
Capot	Boisse(s)	Acceptable	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €
			0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €

MONTANT DE L'ÉVALUATION FINALE (hors TVA)	0,00 €
TVA (20%)	0,00 €
TOTAL (TVA incl.)	0,00 €

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	CPARAUTO	Date de l'inspection	17/08/2026 15:16:53
Adresse d'inspection	Rue Saint Exupery 35 34430 Saint-Jean-de-Védas		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	RENAULT	Nbre sieges	2
Modèle	KANGOO VU ²	Type de carburant	Diesel
VIN	VF1RFK00871177383	Boîte de vitesses	Automatique
Première immatriculation	06/09/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	151 549	Nombre appuis-têtes	2
Catégorie	Vehicule utilitaire	Couleur intérieur	Noir
Type de carrosserie	Camionette	Couleur carrosserie	Blanc
Nbre portes	5		

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Carnet d'entretien	Oui
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Manuel d'utilisation	Oui	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS




Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Opaque
-----------------	-----	--------------------	--------

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Ronflat
Avant	Gauche	5,5 mm	Hankook	205/60 R 16 92 H	Eté	Tôle	Non
Avant	Droite	5,2 mm	Hankook	205/60 R 16 92 H	Eté	Tôle	Non
Arrière	Gauche	5,3 mm	Michelin	205/60 R 16 92 H	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Droite	5,0 mm	Michelin	205/60 R 16 92 H	4 Saisons	Tôle	Non

DAMAGES



Bonnet	
Damage type	Dent(s)
Repair mode	Acceptable
Depreciation (%)	0.00%
NET COST (ex. VRT)	€0.00

Commercial photos

