

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61640058

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/10/2026		26004863	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAYLLANCES CRITQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVD)		
22/10/2026			DEFAYLLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			0.2.1.a.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable		
Contre-visite			1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z207			5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)		
(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN			DEFAYLLANCES MINEURES :		
(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1480			3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
SIGNATURE :			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)		
CM-609-AA (F) 19/10/2012 19/10/2012			6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)		
Marque Désignation commerciale			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)		
RENAULT CLIO			8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380		
VF1CR2HDH47804634 N1 CTTE			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
Type/CNIT Énergie			22/11/2018 : 104127km / 26/11/2019 : 118121km / 23/11/2020 : 121734km / 06/12/2021 : 132299km / 08/11/2022 : 140864km / 23/11/2023 : 149542km / 21/11/2024 : 160069km / 29/04/2026 : 177353km		
U10RENV0097692 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
178228					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
CM-609-AA					
CT : 22/10/2026					
N° d'agrément : S031Z207					
N° de série : VF1CR2HDH47804634					
N° d'imprimé : ZA61640058					
S031Z207 26004863 XXXXXXX					
			AVANT G D G D		
			Ripage (-8 à +8m/km) +5.5m/km		
			Dissymétrie suspension (=30%) 0% 3%		
			Forces verticales 771daN 446daN		
			Frein de service		
			Force de freinage: 225daN 240daN 153daN 161daN		
			Déséquilibre (<20%): 7% 5%		
			Force de freinage (efficacité): 225daN 240daN 153daN 161daN		
			Taux d'efficacité global (=50%): 64%		
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 19%		
			Emissions à l'échappement		
			Opacité des fumées (0.51m-1) C3: <0.10 - C4: <0.10 - C5: <0.10 - Moyenne: <0.10		
			Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4.0% -4.0%		
			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +0.9% -0.4%		