

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637188267

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	27/02/2026	26090470																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.																																																																												
26/04/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/02/2024 : 117337km /																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».																																																																												
Contre visite																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S013S227																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																													
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FN-034-PY (F) 10/02/2020 10/02/2020 Marque Désignation commerciale DS DS 7 CROSSBACK (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR1JCYPZRLY009842 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CPFVP0006421 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
193268																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																													
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td>+0.2m/Km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td>7%</td><td></td><td>4%</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>939daN</td><td></td><td>663daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>289daN</td><td>322daN</td><td>197daN</td><td>210daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>11%</td><td></td><td>7%</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>289daN</td><td>322daN</td><td>197daN</td><td>210daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):</td><td>63%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>+0.5%</td><td>-1.6%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>-0.3%</td><td>-1.9%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.2m/Km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	7%		4%		Forces verticales :	939daN		663daN		Frein de service :					Forces de freinage :	289daN	322daN	197daN	210daN	Déséquilibre (<20%):	11%		7%		Forces de freinage (efficacité) :	289daN	322daN	197daN	210daN	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	63%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%					Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.5%	-1.6%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.3%	-1.9%		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.2m/Km																																																																												
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	7%		4%																																																																										
Forces verticales :	939daN		663daN																																																																										
Frein de service :																																																																													
Forces de freinage :	289daN	322daN	197daN	210daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):	11%		7%																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	289daN	322daN	197daN	210daN																																																																									
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	63%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%																																																																													
Emissions à l'échappement :																																																																													
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.5%	-1.6%																																																																											
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.3%	-1.9%																																																																											