

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13762051

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/10/2025		25008463	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DÉFAILLANCES MAJEURES : 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté DÉFAILLANCES MINEURES : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/08/2018 : 74114km / 16/07/2020 : 97532km / 15/07/2022 : 123635km / 09/11/2024 : 155928km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
21/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
CG-638-TZ (F)		25/10/2013	22/06/2012		
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		DUSTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
UU1HSDCS547526502		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10DACVP000P227		FE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
168882					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

CG-638-TZ

CT : 21/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU1HSDCS547526502

N° d'imprimé : ZA13762051

S031Z123
25008463
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-8.0m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		6%		
Forces verticales	768daN		519daN		
Frein de service					
Force de freinage:	268daN	251daN	171daN	170daN	
Déséquilibre (<20%):	7%		1%		
Force de freinage (efficacité):	268daN	251daN	171daN	170daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	66%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0.08 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.024					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.1%	-0.8%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.9%	-2.6%			