

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

033C1356

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

e mise Date d en disculation

FJ-541-YB (F)

25/03/2025

01/02/2011

Marque **VOLKSWAGEN**

Désignation commerciale

POLO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre VP

WWWZZZ6RZBY016326

Type/CNIT

Énergie

M10VWGVP000M593

FS

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

239662

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

06/11/2025

25057964

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle

risque de tomber AV, AR

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES: Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

Défaillances mineures :

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement

défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG,

ARD, AVD, ARG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'

une traverse D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/07/2021: 157215 km / 02/08/2023: 194632 km / 15/02/2024: 205924 km /

18/02/2025 : 227903 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D D

Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.2 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

17 %

12 %

Forces verticales :

664 daN

425 daN

Frein de service

Forces de freinage :

Déséquilibre (<20%) :

254 daN

252 daN 252 daN 137 daN 18 % 137 daN

166 daN 166 daN

Forces de freinage (efficacité): 254 daN Taux d'efficacité global (≥50 %):74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 1.67 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.47 % Lambda (0.97 à 1.03)

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 %

-32%