# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14614003**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 15/04/2026 | 26003175 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

14/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CT-608-BE (F) | 18/07/2025 | 07/06/2007 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| B.M.W. | SERIE 3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WBAPD11090WF93572 | M1G | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| X83 PD11 01 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

252825

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (AVD, G)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09/04/2019 : 192268km / 08/06/2020 : 210504km / 29/04/2022 : 228864km / 17/04/2024 : 241535km /
22/05/2025 : 247018km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.6m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 0% | |
| **Forces verticales** | 919daN | | 862daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 335daN | 307daN | 274daN | 273daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité): | 335daN | 307daN | 274daN | 273daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 66% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 25% | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.5% | -1.9% | | |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -3.9% | % | | |

**CT-608-BE**

CT : 14/06/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** WBAPD11090WF93572

N° d'imprimé : **ZA14614003**

S031Z123
26003175
XXXXXXX