




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639320952

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL | | |
|--|---|---------------------|---------|--------|
| Contrôle technique périodique | 29/05/2026 | 26092526 | | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | <p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>3.2.1.b.2. ETAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences, AVG,AVD.</p> <p>6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVG.</p> <p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré, AVG,AVD,ARD,ARG.</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD.</p> <p>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement</p> <p>4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D.</p> <p>4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptré défectueux ou endommagé, ARG.</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD,AVD,AVG.</p> <p>8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD</p> | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 28/07/2026 | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | Contre visite | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | <p>N° D'AGRÈMENT : S013S227</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN</p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE</p> | | | |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR | <p>N° D'AGRÈMENT : 013S1572</p> <p>SIGNATURE :</p>  | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | <p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation</p> <p>FH-285-KJ (F) 28/06/2019 28/06/2019</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>VOLKSWAGEN CRAFTER</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>WV1ZZZSYZK9073099 N1 CTTE</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>N10VWGCTU183134 GO</p> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</p> | | | |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ | 121369 | | | |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | <p>PROCÈS-VERBAL N° : DATE :</p> <p>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :</p> | | | |
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | |
| | AVANT | | ARRIÈRE | |
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à + 8m/km): | -3.0m/Km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤30%): | 1% | | 1% | |
| Forces verticales : | 1379daN | | 963daN | |
| Frein de service : | | | | |
| Forces de freinage : | 473daN | 459daN | 297daN | 308daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 4% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 473daN | 459daN | 297daN | 308daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 65% | | | |
| Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): | 18% | | | |
| Emissions à l'échappement : | | | | |
| Opacité des fumées (0.10m-1): C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%): | -1.1% | -1.7% | | |