



N° D'IMPRIMÉ C 68584093

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25104558

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV
4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

Défaillances mineures :

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : GC-004-JK (F) Date d'immatriculation : 13/10/2021 Date de 1^{ère} mise en circulation : 13/10/2021

Marque

BMW

Désignation commerciale

330E

(1) N° dans la série du type (VIN)

WBA6N31070FL55897

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10BMWVP081W583

Énergie

EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

83924

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.3 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		1 %	
Forces verticales :	837 daN		1048 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	350 daN	305 daN	411 daN	422 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	13 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	350 daN	305 daN	411 daN	422 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	78 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 35 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.01 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.01 % Lambda : 1.021

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 %

-1.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.1 %

-2.7 %