


EXPERTISE & CONCEPT NATIONAL

10 rue du Cassé
31240 SAINT JEAN
contact@expertiseconcept.fr

RAPPORT D'EXPERTISE DU 19/05/26
En Euros **PAR DIFFERENCE DES VALEURS**
Véhicule **(VEI) V.G.E.**
Rapport (Expert)
N° police/ordre: 0000004025877804/MC1
N° sinistre: 0000019059566973
N° rapport : **LBF264045094**

Alphé Expert



Date sinistre : 13/04/26 Mission : 15/04/26 N°VE : 004872
Vu par : Nom société :
Code GTA : 299 Code Expert : LFR Nature d'Expertise : Véh. éco. irréparable V.E.I.

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI - 95 - BV D LOUNGE
Type :M10VWGVPW89J761 Energie :ES
CI 5,VP,5 Place(s),5 CV
Kg,BLANC,68048Km Relevé
Immat.:FV-531-PS N° de formule:2020FB88597
1ère Mise Circu: 04/12/20(AM:2020)
N° de série: WVWZZZAWZMY024763

Lieu expertise: REPARATEUR
Vu avant travaux le.... : 20/04/26

CONSTATES AVANT/LATERAL GAUCHE
1 - AVANT/LATERAL GAUCHE Angle:0° Int.:MOYENNE

VEHIC. ECONOMIQUEMENT NON REPARABLE (VEI)
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE

-OBSERVATIONS-
ARVAL - société de leasing - a fait le
choix de conserver le vehicule en l'état

Décision reçue le 19/05/2026

Le véhicule est toujours entreposé au
garage Ferretti - lieu d'expertise

Il appartient donc à de se
préoccuper du devenir de celui-ci (frais
d egardiennage etc)

ESTIMATION DES DOMMAGES APPARENTS			
- MONTANTS EXPRIMES EN EUROS -			
Postes	Temps	Taux Hor.	Total HT
!T1	9,20	62,80	577,76
!T2	8,10	67,87	549,75
!T3	2,40	69,00	165,60
!M1	7,80	62,80	489,84
!M2	0,50	67,87	33,94
!M3	0,30	69,00	20,70
!Peinture	19,80	67,87	1343,83
!Ingr.(MV)	19,80	47,27	935,95
!Pièces			8086,10

!TOTAL HT : 12203,47 (80049,52 F)
!(TOTAL TTC: 14644,17)
!Durée Travaux : 7,0 j (2 chiffrages)

- EN EUROS-	H.T.	T.T.C.
! Valeur neuve	17816,67	21380,00
! V.R.A.D.E.	11333,33	13600,00
! Résiduelle	405,00	405,00
! Diff.valeurs	10928,33	13195,00

! Etat général: NORMAL CT:04/12/24
! Usure pneus%: AVG 30,AVD 30,ARG 30,ARD 30

! TVA Ouvrant Droit : OUI
! Motif: Société
! Accord Lésé :
! Accord Réparateur : OUI

E=Echange(S pièce réemploi 0 pièce qualité équivalente) R=Réparation
D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage
PP=Réparation-Peint.Plastique RP=Réparation-Ajout mat.Plast

REF: LBF264045094
N° SINISTRE: 0000019059566973
DATE SINISTRE: 13/04/26
LESE :

CHIFFRAGE N°1 - AVANT/LATERAL GAUCHE - AVANT/LATERAL GAUCHE

(E=Echange S=Echange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture
G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Echange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout mat. Plastique)

LISTE DES PIECES/FORFAITS DU CHIFFRAGE N°1							
Qté	Libellé	Réf. Constr.	Opé.	Mnt HT	%Vét.	%Rem.	TVA
1	PROJECTEUR G	2G1941005	E	353,85			20,00
1	CAPOT-MOTEUR	2G0823031M	E P	521,66			20,00
1	PARE-CHOCS AV	2G0807217 GRU	EP P	560,74			20,00
1	FEU DIURNE G	2G0941661D	E	183,42			20,00
1	FEU DIURNE D	2G0941662D	E	183,42			20,00
1	GRILLE DE PARE-CHOCS AV	2G0853677 9B9	E	79,01			20,00
1	CALANDRE	2G0853651L RYP	E	247,17			20,00
1	EMBLEME DE MARQUE AV	2GM853601E DPJ	E	208,83			20,00
1	GRILLE G DE PARE-CHOCS AV	2G0853677Q 9B9	E	43,13			20,00
1	GRILLE D DE PARE-CHOCS AV	2G0853677R 9B9	E	43,13			20,00
1	DEFLECTEUR D'AIR DE PARE-CHOCS AV	2G0805903D 9B9	EP	127,69			20,00
1	AILE AV G	2G0821105	E P	258,06			20,00
1	PARE-BRISE	2GS845011AC NVB	E	508,53			20,00
1	RETROVISEUR G	2G1857507N 9B9	E	202,54			20,00
1	CONDENSEUR DE CLIMATISATION	5WA816411A	E	352,51			20,00
1	RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR	2Q0121253K	E	335,61			20,00
1	AILE AV G	#50551950	E P				20,00
1	CAPOT-MOTEUR		G				
1	GACHE D DE CAPOT-MOTEUR		G				
1	GACHE G DE CAPOT-MOTEUR		G				
1	PARE-BRISE	64105500	E				20,00
1	CALANDRE	66051950	E				20,00
1	HUILE DE COMPRESSEUR DE C		E				
1	CONDENSEUR DE CLIMATISATION	87501953	E				20,00
1	RADAR DE DISTANCE	91631500	G				20,00
1	INITIALISATION PASSAGE OUI		G				
1	TIL DIAGNOS						
1	CONTROLE TRAINS AV, AR		C				
1	PROJECTEURS G, D	94151600	G				20,00
1	PROJECTEUR G		G				
1	PROJECTEUR D		G				
1	LOT DE PROJECTEURS ANTIBR		G				
1	PORTE AV G	NON BAREME	R P				20,00
1	PORTE AR G	NON BAREME	R P				20,00
1	PREPARATION PEINTURE S1	51017153	P				20,00
1	PROTECTION ANTI-CORROSION	51017195	P				20,00
1	ELMTS REPA						
1	PREPARATION ELEMENTS PLASTIQUES	51017193	P				20,00
1	ERD, ENLEVÉ RECYCLAGE DEC		A1	5,00			20,00
1	RECHARGE DE CLIMATISATION		81	200,00			20,00
TOTAL		4414,30 HT	TVA=	882,86		5297,16	TTC

REF: LBF264045094
N° SINISTRE: 0000019059566973
DATE SINISTRE: 13/04/26
LESE :

DETAIL DES OPERATIONS DU CHIFFRAGE N°1						
Libellé	Heures	Taux Hor	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	
T1	4,30	62,80	270,04	54,01	324,05	
T2	4,00	67,87	271,48	54,30	325,78	
T3	1,20	69,00	82,80	16,56	99,36	
M1	2,40	62,80	150,72	30,14	180,86	
M2	0,50	67,87	33,94	6,79	40,73	
PEINTURE	7,80	67,87	529,39	105,88	635,27	
INGREDIENTS (Mét. Vern.)	7,80	47,27	368,71	73,74	442,45	
PIECES DE RECHANGE			4209,30	841,86	5051,16	
FORAITS			205,00	41,00	246,00	
Durée des Travaux :	3,0 jour(s)	TOTAL	6121,38	1224,28	7345,66	

CHIFFRAGE N°2 - AVANT/LATERAL DROIT - AVANT/LATERAL DROIT

(E=Echange S=Echange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture
G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Echange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout mat. Plastique)

LISTE DES PIECES/FORFAITS DU CHIFFRAGE N°2						
Qté	Libellé	Réf. Constr.	Opé.	Mnt HT	%Vét.	%Rem. TVA
1	JANTE AV D	2Q0601027F 03C	E	84,24		20,00
1	AILE AV D	2G0821106	E P	258,06		20,00
1	PORTE AV D	2G4831052P	E P	781,96		20,00
1	PORTE AR D	2G4833052R	E P	781,96		20,00
1	PNEUMATIQUE AV D	185/65R15H	E	82,00		20,00
1	PARE-BOUE AV D	2G0805912E	E	57,76		20,00
1	AMORTISSEUR AV G	2Q0413031 BA	E	158,08		20,00
1	AMORTISSEUR AV D	2Q0413031 BA	E	158,08		20,00
1	PORTE-MOYEU AV D	2Q0407256 AF	E	361,13		20,00
1	MOYEU ET ROULEMENT DE ROUE AV D	6RD407621A	E	224,73		20,00
1	FIXATION D'AMORTISSEUR AV	5Q0412331C	E	39,59		20,00
1	FIXATION D'AMORTISSEUR AV	5Q0412331C	E	39,59		20,00
1	BRAS DE SUSPENSION AV D	2Q0407152D	E	195,35		20,00
1	BIELLE D DE DIRECTION	2Q0423810D	E	61,91		20,00
1	ROTULE D DE DIRECTION	2Q0423812	E	77,36		20,00
1	LOT D'AMORTISSEURS AV	#40905650	E			20,00
1	PORTE AR D	#58515550	E P			20,00
1	PORTE AR D		G			
1	GACHE DE PORTE AR D		G			
1	BRAS DE SUSPENSION AV D	40171950	E			20,00
1	PORTE-MOYEUX DE ROUES AV	40501550	G			20,00
1	PORTE-MOYEU AV G		G			
1	PORTE-MOYEU AV D		G			
1	JANTE AV D	44105550	E			20,00
1	EQUILIBRAGE ROUE AV D		G			
1	PINCEMENT DES ROUES AV	44881550	G			20,00
1	BIELLE D DE DIRECTION	48791950	E			20,00
1	ROTULE D DE DIRECTION	48811950	E			20,00
1	AILE AV D	50551960	E P			20,00
1	PORTE AV D	57515550	E P			20,00
1	PORTE AV D		G			
1	GACHE DE PORTE AV D		G			
1	RADAR DE DISTANCE	91631500	G			20,00
1	INITIALISATION PASSAGE OUI		G			
1	TIL DIAGNOS					

REF: LBF264045094
N° SINISTRE: 0000019059566973
DATE SINISTRE: 13/04/26
LESE :

!	1!CONTROLE TRAINS AV, AR	!	C	!	!	!	!
!	1!PROJECTEURS G, D	!	94151600	!	G	!	!
!	1!PROJECTEUR G	!		!	G	!	!
!	1!PROJECTEUR D	!		!	G	!	!
!	1!LOT DE PROJECTEURS ANTIBR	!		!	G	!	!
!	1!PARE-CHOCS AR	!	NON BAREME	!	RP P	!	!
!	1!AILE AR D	!	NON BAREME	!	R P	!	!
!	1!CONTROLE ESSAI SIMPLE SUR	!	NON BAREME	!	C	!	!
!	ROUTE						
!	1!PREPARATION PEINTURE S1	!	51017153	!	P	!	!
!	1!PROTECTION ANTI-CORROSION	!	51017195	!	P	!	!
!	ELMTS REPA						
!	1!PREPARATION ELEMENTS PLAS	!	51017193	!	P	!	!
!	TIQUE						
!	1!CONTROLE TECH SUSP/FREIN	!		!	12	!	70,00!
!	1!CTRL MEMOIRE CALCULATEURS	!		!	16	!	120,00!
!	1!CONTROLE GEOMETRIE TRAINS	!		!	11	!	120,00!

!	TOTAL		3671,80 HT	!	TVA=	734,37	!
						4406,17	TTC

!	DETAIL DES OPERATIONS DU CHIFFRAGE N°2						!
!	Libellé	!	Heures	!	Taux Hor	!	Montant HT
!		!		!		!	Montant TVA
!		!		!		!	Montant TTC

!	T1	!	4,90	!	62,80	!	307,72
!	T2	!	4,10	!	67,87	!	278,27
!	T3	!	1,20	!	69,00	!	82,80
!	M1	!	5,40	!	62,80	!	339,12
!	M3	!	0,30	!	69,00	!	20,70
!	PEINTURE	!	12,00	!	67,87	!	814,44
!	INGREDIENTS (Mét. Vern.)	!	12,00	!	47,27	!	567,24
!	PIECES DE RECHANGE	!		!		!	3361,80
!	FORFAITS	!		!		!	310,00

!	Durée des Travaux :	!	4,0 jour(s)	!	TOTAL	!	6082,09
						1216,42	!
						7298,51	!

INFORMATIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES CHIFFRAGES

Document(s) présenté(s) lors de l'expertise :
Ordre de mission : Original
Carte grise : Non communiqué

Dangerosité(s) constatée(s) :
- Direction : Déformation importante (DI3)
- Liaisons au Sol : Déformation importante (LS3)

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante :
contact@expertiseconcept.fr.
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.