



N° D'IMPRIMÉ C65265569

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/10/2025	25057855

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillances majeures :</b>            3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G            4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émission, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARD, ARG</p> <p><b>Défaillances mineures :</b>            4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD            6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, C            6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 04/10/2018 : 41092 km / 04/01/2021 : 48837 km / 21/09/2023 : 67997 km / 04/06/2025 : 102648 km</p>

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
30/12/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contre-visite


**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
 N° D'AGRÈMENT : S033C324  
 (9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD  
 (3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
 33650 MARTILLAC  
 Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
 N° D'AGRÈMENT : 033C1314  
 SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays CK-489-GF (F)	Date d'immatriculation 06/01/2024	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 31/08/2012
Marque FORD	Désignation commerciale FIESTA	
(1) N° dans la série du type (VIN) WFOGXXGAJGCC61686	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10FRDVP013D193	Énergie ES	

Document(s) présenté(s)  
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice



**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
110693

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**  
 PROCÈS-VERBAL N° : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_  
 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : \_\_\_\_\_

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		8 %	
Forces verticales :	685 daN		439 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	227 daN	235 daN	161 daN	155 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	227 daN	235 daN	161 daN	155 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.09 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.07 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.015			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.5 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.3 %		-0.3 %	