



N° D'IMPRIMÉ C69880187

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUEAUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

07/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059240

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/03/2026

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

Défaillances mineures :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

FY-273-VN (F) 26/04/2021 26/04/2021

Marque Désignation commerciale

DS DS 7 CROSSBACK

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VR1J4DGZUMY505703 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10CPFVP0002938 EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87933

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	8 %		4 %	
Forces verticales :	1035 daN		846 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	382 daN	381 daN	259 daN	271 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	382 daN	381 daN	259 daN	271 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	26 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 %				
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.12 %				
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.0 %		-0.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 %			-2.4 %	