**DAVEMMA****VTI EASI - VW BANK FRANCE**

MIN ST AUGUSTIN

06200 NICE

Identification du véhicule

Réf. Client	20903491LLD0	IMMAT	FV170JF
Marque	AUDI	1ière MEC	26/11/2020
Modèle	Q5 quattro 2.0 55 TFSI e 270kW 7-speed S tronic 4 doors	Kilometrage	95594
Version		Couleur	Noir-Noir-Gris Roche/Noir-Noir/Noir/Noir
N° Chassis	WAUZZZF9L2106306		

Date & lieu de l'inspection

Date	09/04/2026 09:30:00
Réf. client	VTI EASI - VW Bank France
Adresse	609 Route de la Roquette

06250 MOUGINS

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise Commerciale sur Piè	Coût facturable
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
74377430	Moulure de pare-chocs AR	Déformé / Forcé	E - Remplacer	579,40	1,30				640,50	-224,17	416,33
74377426	Porte ARD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)		1,50	2,90	81,20		288,00	-100,80	187,20
74377433	Préparation peinture carrosserie	Préparation peinture	Effectuer	270,75					270,75	-270,75	Non facturé
74377427	Porte AVD	Griffe(s)	Peindre			2,90	81,20		217,50	-76,12	141,38
74377423	Spoiler AV	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (complet)		2,00	1,40	39,20		199,00	-69,65	129,35
74377419	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)	190,00					190,00	-66,50	123,50
74377420	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)	190,00					190,00	-66,50	123,50
74377424	Pare-chocs AVG	Griffe(s)	Peindre			1,50	42,00		112,50	-39,37	73,13
74377425	Pare-chocs AVD	Griffe(s)	Peindre			1,50	42,00		112,50	-39,37	73,13
74377432	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,50	42,00		112,50	-39,37	73,13
74377417	Intérieur	Tache	Nettoyer	45,00					45,00		45,00
74377428	Moulure d'aile AVD	Griffe(s)	Peindre			0,50	14,00		37,50	-13,12	24,38
74377421	Moulure d'aile AVG	Dégrafé	Dépose/Repose		0,60				28,20	-9,87	18,33
74377422	Moulure d'aile ARG	Dégrafé	Dépose/Repose		0,60				28,20	-9,87	18,33
74377431	Pare-chocs AR	Dégrafé	Dépose/Repose		0,50				23,50	-8,22	15,28
74377418	Pneus	Sans dégâts	Acceptable								Non facturé
74377429	Kit réparation pneu	Expiré	Acceptable								Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

MACADAM


Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2495,65 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES H.T.	-1033,68 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1461,97 €


Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

TOTAL T.V.A. (20,00%)	292,39 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1754,36 €

74377430 Moulure de pare-chocs Déformé / Forcé E - Remplacer
AR





74377426 Porte ARD Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74377433 Préparation peinture Préparation peinture Effectuer
carrosserie

74377427 Porte AVD Griffe(s) Peindre



74377423 Spoiler AV Déformé / Forcé LI - Réparer et peindre (complet)



74377419

Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (partiel)





74377420

Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (partiel)




74377424

Pare-chocs AVG

Griffe(s)

Peindre



74377425

Pare-chocs AVD

Griffe(s)

Peindre



74377432

Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre




74377417

Intérieur

Tache

Nettoyer




74377428

Moulure d'aile AVD

Griffe(s)

Peindre




74377421

Moulure d'aile AVG

Dégrafé

Dépose/Repose



74377422

Moulure d'aile ARG

Dégrafé

Dépose/Repose




74377431

Pare-chocs AR

Dégrafé

Dépose/Repose




74377418

Pneus

Sans dégâts

Acceptable



74377429

Kit réparation pneu

Expiré

Acceptable

