

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15016042**

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 24/06/2026 | 26005078 |

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

AB-821-LQ (F) 24/06/2009 24/06/2009

Marque Désignation commerciale

TOYOTA YARIS

(1) N° dans la série du type (VIN) **(5) Catégorie internationale** Genre

VNKKH963X0A043432 M1 VP

Type/CNIT Énergie

MJT3392RP800 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

55469

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (ARD)

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, AVD, AVG, ARD)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12/05/2021 : 28974km / 15/06/2023 : 41445km / 21/07/2025 : 51639km

AB-821-LQ

CT

23/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VNKKH963X0A043432

N° d'imprimé : ZA15016042

S031Z123
 26005078
 XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | +0.2m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 0% | | 5% | |
| Forces verticales | 704daN | | 444daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 258daN | 237daN | 165daN | 149daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 10% | |
| Force de freinage (efficacité): | 258daN | 237daN | 165daN | 149daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 70% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -1.8% | -0.5% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -4.0% | -4.0% | | |