

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585622

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		27/10/2025		25008576	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/09/2021 : 67854km / 15/09/2023 : 121602km / 21/10/2023 : 123493km / 02/09/2025 : 170950km /			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
26/10/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EQ-750-RF (F)		22/09/2017	22/09/2017		
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		SANDERO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
UU15SDL1C58934422		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10DACVP001J220		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
173234					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

EQ-750-RF

CT : 26/10/2027

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU15SDL1C58934422

N° d'imprimé : ZA13585622

S031Z123
25008576
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		4%	
Forces verticales	681daN		463daN	
Frein de service				
Force de freinage:	255daN	241daN	161daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	6%		8%	
Force de freinage (efficacité):	255daN	241daN	161daN	175daN
Taux d'efficacité global (=58%):	72%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 25%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-1.7%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.6%	-3.4%		