## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761690 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 09/10/2025 25008112 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite 08/12/2025 (AVG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou Contre-visite entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.5.2.a.1. ŘÉGLAGE (FEÙX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise 31700 BEAUZELLE orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps Tel: 05.61.42.27.81 étranger (AVG, AVD) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG, AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 6.2.3.c.1. PORTEŠ ET POÍGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD) SIGNATURE: 7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle 8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important IDENTIFICATION DU VÉHICULE Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation dispositif antipollution: P0380 EX-294-HX (F) 27/03/2024 16/05/2018 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/05/2022: 679146km / 27/02/2024: 88755km / Margue Désignation commerciale Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des DACIA DUSTER kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1HJD20360398297 Type/CNIT Énergie M10DACVP001R325 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 136959 Ripage (-8 à +8m/km)+0.5m/km1% 3% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 804daN 496daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 284daN 290daN 167daN 164daN 3% 2%

## EX-294-HX CT: 08/12/2025 N° d'agrément: \$031Z123 N° de série: VF1HJD20360398297

N° d'imprimé :ZA13761690

S031Z123 25008112 XXXXXXX

## Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): 284daN 290daN 167daN 164daN Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 18% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) % -4.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%